

Προσπαθώντας να αναβιώσουμε ένα μικρούλι και γλυκούλι του περασμένου αιώνα (2)

Βιάστηκα να χαρώ.....

Έφτασε η ώρα για τις επόμενες δύο εργασίες. Πρώτη η σκλήρυνση της μπάσκουλας δεύτερη ο εξωτερικός καθαρισμός κι το γυάλισμα της κάννης πριν τη βαφή της. Πρώτη δουλεία λοιπόν να αφαιρέσουμε αυτόν τον άχρηστο αορτηριούχο (τι χρησιμότητα άραγε θα μπορούσε να έχει ένας αορτήρας σε ένα τόσο ελαφρύ και μικρό τουφεκάκι)





Αλλά.... Τι μεγάλη έκπληξη μας περίμενε μόλις καθαρισάμε το καλάνι απο την κάννη.

Ο αθεόφοβος «μάστορης» για να κάνει καλή δουλειά έπιασε και έφαγε την κάννη με γωνιακό τροχό!!!!!!



Ιδού το αποτέλεσμα.

Έλα τώρα εσύ ξανακάνεις αυτή την κάννη στρογγυλή και λεία και χωρίς κύματα. Η επόμενη φάση ήταν η σκλήρυνση της μπάσκουλας. Αυτή γίνεται με εναζώτωση κάτι που νομίζω ότι το έχουμε περιγράψει ξανά σε προηγούμενα άρθρα και η οποία μας δίνει μία σκληρή προστατευτική «επιδερμίδα» από το ίδιο το μέταλλο πάνω στο μαλακότερο εσωτερικό του.

Εδώ βλέπετε την εικόνα που παρουσιάζει η βάση αμέσως μετά την σκλήρυνση





Εδώ μια άλλη φωτογραφία μαζί με μία άλλη μπάσκουλα από Robust που υπέστη την ίδια θερμική κατεργασία.

Το επόμενο στάδιο είναι το «χτύπημα» της επιφάνειας του μετάλλου με μία πολύ λεπτή υαλοβολη και ακόλουθα ξανά ένα επιφανειακό γυάλισμα. Και εδώ μας περίμενε η δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη. Δυστυχώς η ποιότητα του μετάλλου της μπάσκουλας φαίνεται ότι δεν ήταν και ότι το καλλίτερο και έτσι μετά από αυτήν την υαλοβολη «κομμάτια» μετάλλου έφυγαν από την τέλεια λιμαρισμένη και γυαλισμένη, καθαρή επιφάνεια για να δημιουργήσουν στο μέταλλο της βάσης αυτή την εικόνα των μικρών πόρων, στο δε top strap αποκόλληση φολίδων μετάλλου





Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο τραγικό όπως φαίνεται στις φωτογραφίες άλλα δυστυχώς είναι μια απογοήτευση μετά από την τόσο επίπονη εργασία που προηγήθηκε για να έχουμε μία τέλεια επιφάνεια. Ευτυχώς δε, που υπάρχουν και οι προηγούμενες φωτογραφίες που είναι ατράνταχτη απόδειξη για τον ιδιοκτήτη του όπλου ότι εμείς δεν αφήσαμε ίχνη από σκουριά κατά την προηγούμενη κατεργασία.

Η Κάννη τώρα.

Με την κάννη τα πράγματα τελικά πήγαν καλλίτερα και τελικά το αποτέλεσμα και εδώ μετά από πολύ πολύ δουλειά έφτασε να είναι αρκετά ικανοποιητικό.



